

REQUISIÇÃO DE COMPRAS:

1457 / 2026

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.2001.33903000 Ficha 22 - COMPRA DIRETA - Material de consumo (setor)

Tipo de Requisição: Compra Direta

Data 27/04/2026

Destin. da Entrega: Almoxarifado Central - Vila Avai

Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avai, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230

Aplicação: 8002 TI INFRAESTRUTURA E REDES

Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO)

Objeto / Justificativa: Aquisição de peças de reposição para impressora do setor de Atendimento: PEÇA DE REPOSIÇÃO: KIT 01 Pickup Roller para HP M402 M426 M427 M404 M428 RM2-5452 E 01 Separador papel para HP M402 M426 M427 M404 M428 M501 M527 RM2-5397. A presente aquisição justifica-se pela necessidade de manutenção corretiva da impressora de patrimônio nº 10333, instalada no setor de Atendimento, tendo em vista o desgaste natural de componentes essenciais ao seu funcionamento, especificamente o rolete de coleta (pickup roller) e o separador de papel (separation pad). O desgaste dessas peças compromete diretamente o desempenho do equipamento, ocasionando falhas na alimentação de papel, atolamentos frequentes e prejuízo à continuidade dos serviços prestados pelo setor, que depende da impressora para execução de atividades rotineiras e atendimento ao público. Dessa forma, a substituição das referidas peças é medida necessária para restabelecer o pleno funcionamento do equipamento, evitando paralisações, reduzindo custos com manutenção corretiva mais onerosa e garantindo a eficiência na prestação dos serviços, em conformidade com os princípios da economicidade e continuidade do serviço público.

Previsão de Gasto no Exercício: 300,00

Forma de Entrega: Entregar no SAAE da Vila Avai após aprovação, ETA I, Rua Tangará, 540, Vila Avai, Indaiatuba/SP, CEP: 13.333-230.

| Item | Produto | Quant. | Unid. | Descrição | Vi. Anterior |
|------|---------|--------|-------|---|--------------|
| 1 | 26.0801 | 1 | KIT | PEÇA DE REPOSIÇÃO: KIT 01 Pickup Roller para HP M402 M426 M427 M404 M428 RM2-5452 E 01 Separador papel para HP M402 M426 M427 M404 M428 M501 M527 RM2-5397 | 0,00 |
| | | | | Peças novas, sem uso anterior. | |
| | | | | 01 Peça para impressora HP, tipo rolete de coleta/pickup roller, compatível com HP LaserJet M402/M426/M427/M404/M428, referência RM2-5452, original. | |
| | | | | 01 Peça para impressora HP, tipo separador de papel/separation pad, compatível com HP LaserJet M402/M426/M427/M404/M428/M501/M527, referência RM2-5397, original. | |

Declaramos para fins de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa está contida no PPA 2026 a 2029 e LDO 2026, através da dotação ficha nº 22, Programa nº 3001, Atividade/Projeto nº 2001

Declaramos para efeito de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa não ocasiona impacto Financeiro/Orçamentário, por não se tratar de criação, expansão ou aperfeiçoamento governamental.

Paulo Sérgio Granato
Administrador de Redes
Gestor de Informática

Reginaldo Carmo Toledo
Dep. de Informática
SAAE INDAIATUBA
Diretor

RECEBEMOS
30 ABR 2026
SAAE - COMPRAS